

# شوقاڙڪار، گرم و ماندگار

دستورالعمل  
نصب و راهاندازی  
دیگ ۱۳۰۰

(جهت استفاده نصابها)

**1300 Cast Iron Boiler**  
Installation Guide



# شوفاژکار، گرموماندگار

## فهرست مطالب

### شماره صفحه

### شرح مطلب

۳	۱) هشدارهای ایمنی
	۲) مشخصات محصول
۴	۲-۱) ویژگی‌های دیگ‌های ۱۳۰۰
۶	۲-۲) معرفی اجزاء
۷	۲-۳) اطلاعات فنی
۹	۳) تحویل و حمل و نقل
۱۴	۳-۱) لیست اقلام تحویلی
	۳-۲) حمل و نقل محصول
	۳-۳) آماده‌سازی موتورخانه
۱۵	۴) هوای احتراق
۱۵	۴-۱) روش‌های تأمین هوای احتراق
۱۶	۴-۲) سختی آب
۱۶	۴-۳) شرایط محیطی
۱۷	۴-۴) دیاگرام لوله‌کشی دیگ‌های ۱۳۰۰
	۵) نصب و موئتاز دیگ
۱۸	۵-۱) فوائل مورد نیاز جهت نصب دیگ
۱۹	۵-۲) نقشه و ابعاد فنداسیون دیگ
۲۰	۵-۳) مراحل نصب و موئتاز دیگ
	۶) راهاندازی و بهره‌برداری
۳۳	۶-۱) راهاندازی اولیه
۳۴	۶-۲) خاموش کردن سیستم در پایان فصل بهره‌برداری
	۷) سرویس و نگهداری
۳۵	۷-۱) برنامه زمان‌بندی جهت سرویس و نگهداری موتورخانه
۳۶	۸) عیب‌یابی
۳۸	۹) شرایط گارانتی

## (۱) هشدارهای ایمنی

قبل از نصب، راهاندازی و استفاده از این دستورالعمل، قوانین و مقررات ملی در خصوص موارد ذیل بایستی رعایت گردد:

- مقررات ملی مربوط به نصب، تأمین هوای احتراق و سیستم خروج گازهای حاصل از احتراق و اتصال آن به دودکش. (مبحث ۱۴ ساختمان)
- قوانین مربوط به اتصالات الکتریکی و تأمین برق موتورخانه.
- مقررات ملی در خصوص تأمین گاز و روودی ساختمان و مشعل. (مبحث ۱۷ ساختمان)
- مقررات و استانداردهای مربوط به استفاده از تجهیزات ایمنی سیستم‌های گرمایشی و موتورخانه.

همچنین لازم است موارد زیر کنترل گردد:

- ۱- لوله کشی گاز و نصب تجهیزات آن که قبل از نصب دستگاه در محل بایستی توسط افراد دیصلاح معروف شده از طرف شرکت گاز مورد تأیید قرار بگیرد.
- ۲- اگر تهويه موتورخانه به درستی انجام نگيرد، احتمال نشت و انباست گازهای حاصل از احتراق در موتورخانه وجود دارد.
- ۳- از مسدود نمودن و یا ایجاد انسداد در مسیر جريان هوای ورودی و خروجی به موتورخانه جلوگیری شود.
- ۴- اگر ناگزیر از ایجاد مانع بر سر راه جريان هوای ورودی و یا خروجی هستیم در این حالت به هیچ عنوان دیگ نباید مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
- ۵- از نگهداری مواد یا مایعات قابل اشتعال در نزدیکی دیگ خودداری شود.

### هشدار : خطر جانی

چنانچه بوی گازی به مشام رسید، احتمال انفجار وجود دارد. در این موارد :

- کلیه شعله‌ها را خاموش نموده و از کشیدن سیگار خودداری کنید.
- از لامپ و روشنایی استفاده نکنید.
- از ایجاد هرگونه جرقه پرهیز نمایید.
- از استفاده‌ی کلیه کلید و پریزهای تلفن و برق خودداری کنید.
- شیر اصلی گاز را ببندید.
- در و پنجره‌ها را باز نمایید.
- به ساکنین اطلاع داده شود که به هیچ وجه زنگ درب خانه را فشار ندهند.
- اگر صدای خروج گاز را می‌شنوید، بلا فاصله محل را ترک کرده و از ورود افراد به داخل، جلوگیری نمایید و سریعاً با آتش‌نشانی تماس بگیرید.

## (۲) مشخصات محصول


### ۱- ۱۳۰۰ ویژگی‌های دیگ‌های

- دیگ‌های ۱۳۰۰ در ۲ مدل سوپر هیت و استار به عنوان جدیدترین محصول شرکت صنعتی شوفاژکار عرضه می‌شوند. این دیگ‌ها با توجه به مقدار ظرفیت گرمایشی مورد نیاز پروژه در مدل‌های ۷ الی ۲۰ پره تولید شده و قابلیت تأمین ظرفیت حرارتی بین ۴۹۴،۰۰۰ الی ۱،۳۰۰،۰۰۰ کیلو کالری بر ساعت را دارا می‌باشند. از این رو گزینه‌ای مناسب برای کاربرد در پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن، برج‌های بلند مرتبه، مراکز تجاری و کاربری‌های صنعتی و بیمارستانی هستند. همچنین این دیگ قابلیت تأمین آب گرم مورد نیاز در ژنراتور چیلرهای جذبی آب گرم را دارد.
- دیگ‌های ۱۳۰۰ مدل سوپر هیت برای تحمل فشار کاری تا ۶ بار و دیگ‌های ۱۳۰۰ استار برای فشار کاری ۱۰ بار طراحی می‌شوند.
- طراحی ۳ پاس، جهت عبور محصولات احتراق سبب شده تا حداکثر انتقال حرارت بین شعله و آب در گردش به دست آید. در پاس اول حدود ۵۰٪ از انتقال حرارت کلی و در پاس‌های دوم و سوم به ترتیب ۳۰ و ۲۰ درصد انتقال حرارت حاصل می‌شود.
- وجود شیلد حرارتی در سقف پاس اول دیگ، مانع برخورد مستقیم شعله با پره می‌شود. یکی از معضلات در بویلهای، برخورد شعله با پره دیگ، ایجاد نقاط داغ و رسوب در مسیر آب رو و در نهایت سوراخ شدن پره‌های است. طراحی این سیر حرارتی نقش قابل توجهی در توزیع یکنواخت حرارت در سقف پاس اول و جلوگیری از این پدیده ایفا می‌نماید.
- یکی دیگر از مسائل حائز اهمیت در دیگ‌های آب گرم، توزیع یکنواخت آب در تمامی مسیرهای آبروی دیگ می‌باشد. بدین منظور لوله آب پخش کن پلی آمیدی در مسیر ورود به دیگ‌های ۱۳۰۰ تعییه شده است. سوراخ‌های در نظر گرفته شده روی این لوله در همانگی با مسیرهای عبور آب دیگ باعث می‌شود توزیع یکنواختی از درجه حرارت آب در پره‌های دیگ حاصل شود. این لوله مولتی واترjet به صورت منفصل و قابل مونتاژ با توجه به تعداد پره‌ها و طول دیگ به همراه محصول عرضه می‌شود. جنس استفاده شده در این لوله به نحوی انتخاب شده است که ضمن مقاومت حرارتی مناسب، مانع رسوب سختی آب در داخل آن می‌شود.
- استفاده از چدن خاکستری با ترکیبات آلایزی، بدن‌های با مقاومت مکانیکی و شیمیایی مناسب را برای پره‌های دیگ‌های ۱۳۰۰ به وجود می‌آورد. مقاومت مکانیکی بدن پره، به همراه ماشین کاری محل‌های اتصال و بوش‌های مرتبط کننده، تضمینی بر کارایی مناسب محصول در فشارهای کاری مورد نظر می‌باشد. خواص متالورژیکی این محصول باعث جلوگیری از خوردگی بدن در برابر کندانسه‌های احتمالی محصولات احتراق در محفظه دیگ می‌گردد.
- تعییه فین‌های چدنی در مسیر عبور شعله و دود سبب ایجاد سطح حرارتی بیشتر؛ و ایجاد زبری سطح باعث جریان آشفته سیال عبوری می‌شود، که نقش مؤثری در افزایش راندمان حرارتی دارد.

- وظیفه مونتاژ و آب بندی هر دو پره، توسط بوش های مخروطی فولادی در نافی های تراش خورده به همراه مهار کننده های فولادی انجام می شود.
- طراحی به صورت تک پره های قابل حمل، نیاز به درب ها و بازشو های بزرگ و همچنین استفاده از جرثقیل برای حمل آن به موتورخانه را برطرف می کند. از طرف دیگر استفاده از این محصص ول در موتورخانه هایی که احتیاج به جایگزینی دیگ جدید به جای دیگ های فرسوده قدیمی دارند به آسانی امکان پذیر است و باعث جلوگیری از هرگونه تخرب و آسیب رسیدن به مسیر های دسترسی به موتورخانه در داخل ساختمان می شود.
- دو نافی در نظر گرفته شده روی فلنچ آب ورودی و دونافی روی فلنچ آب خروجی امکان اتصال تجهیزات کترلی اعم از ترمومتر، مانومتر و آکوستات را فراهم آورده و نیاز به سوراخ کردن جداره دیگ برای نصب تجهیزات را مرتفع ساخته است.
- پره آخر دستگاه از نوع "Wet Back" طراحی شده است تا حداکثر حرارت در پاس اول جذب شده و اتلاف حرارت از انتهای دیگ به حداقل برسد.
- درب جلوی دیگ به نحوی طراحی شده است که قابلیت بازشدن به هر دو سمت را - با توجه به نوع چیدمان دیگ ها در موتورخانه - به وجود می آورد.
- چهار درب تعبیه شده در سمت جلوی دیگ، امکان دسترسی به فضای داخلی دیگ جهت تمیز کاری و سرویس را فراهم می سازد.
- شاسی فولادی که دیگ بر روی آن مونتاژ می شود امکان انسباط و انقباض دیگ در اثر تغییرات درجه حرارت آب را فراهم کرده و از ایجاد تنفس حرارتی در پره ها ممانعت می نماید.

## ۲-۲) معرفی اجزاء

دیگ‌های ۱۳۰۰ شامل بخش‌های زیر می‌باشند:




- ۱ - روپوش: روپوش‌ها جهت جلوگیری از اتلاف حرارتی و به عنوان عایق صدا بر روی دیگ‌ها نصب می‌گردند.
- ۲ - درب‌های جلو: برای جلوگیری از خروج دود از پاس‌های ۲ و ۳ دیگ و هدایت دود در مسیرهای طراحی شده از این درب‌ها استفاده می‌شود تا با بالا بردن انتقال حرارت بیشتر بین آب و گازهای خروجی، باعث افزایش بازده دیگ شود.
- ۳ - فلنچ خروجی آب: آب گرم شده در دیگ از این مسیر خارج می‌گردد.
- ۴ - فلنچ ورودی آب: آب ولرم شده برگشتی از این مسیر وارد دیگ می‌شود.
- ۵ - دهانه خروجی دود کشن: محل خروج گازهای حاصل از احتراق که به دودکش متصل می‌گردد.
- ۶ - دهانه مشعل گیر: محل اتصال مشعل به دیگ
- ۷ - فلنچ جلو: با مسدود نمودن مسیر آب در جلوی دیگ، آب داخل دیگ را جهت گردش بیشتر به درون پرهها هدایت می‌کند.

## ۲-۳) اطلاعات فنی

اطلاعات فیزیکی و ابعادی

								مدل دیگ	مشخصات				
								واحد					
۱۳۰۰ - ۱۳	۱۳۰۰ - ۱۲	۱۳۰۰ - ۱۱	۱۳۰۰ - ۱۰	۱۳۰۰ - ۹	۱۳۰۰ - ۸	۱۳۰۰ - ۷		mm	طول کلی دیگ (L) *				
۲,۵۷۲	۲,۴۱۵	۲,۲۵۸	۲,۱۰۱	۱,۹۴۴	۱,۷۸۷	۱,۶۳۰							
۸۹۲								mm	عرض دیگ				
۱,۲۲۵								mm	ارتفاع دیگ				
۲,۶۳۵	۲,۴۴۵	۲,۲۵۵	۲,۰۶۵	۱,۸۷۵	۱,۶۸۵	۱,۴۹۵		Kg	وزن خالص دیگ				
۴۰۷	۳۷۶	۳۴۵	۳۱۴	۲۸۳	۲۵۲	۲۲۱		Lit	حجم آبگیری				
۳,۰۴۲	۲,۸۲۱	۲,۶۰۰	۲,۳۷۹	۲,۱۵۸	۱,۹۳۷	۱,۷۱۶		Kg	وزن دیگ آبگیری شده				
۰/۴۵۹۸	۰/۴۲۴۷	۰/۲۸۹۶	۰/۲۵۴۵	۰/۳۱۹۴	۰/۲۸۴۳	۰/۲۴۹۲		m³	حجم محفظه احتراق				
۵۶۴								mm	قطر دهانه دودکش دیگ				
۴"				۳"				DN(")	سایز اتصالات ورود و خروج دیگ				
۱۹.								mm	قطر دهانه مشعل گیر				
								مدل دیگ	مشخصات				
								واحد					
۱۳۰۰ - ۲۰	۱۳۰۰ - ۱۹	۱۳۰۰ - ۱۸	۱۳۰۰ - ۱۷	۱۳۰۰ - ۱۶	۱۳۰۰ - ۱۵	۱۳۰۰ - ۱۴		mm	طول کلی دیگ (L) *				
۳,۶۷۱	۳,۵۱۴	۳,۳۵۷	۳,۲۰۰	۳,۰۴۳	۲,۸۸۶	۲,۷۲۹							
۸۹۲								mm	عرض دیگ				
۱,۲۲۵								mm	ارتفاع دیگ				
۳,۹۶۵	۳,۷۷۵	۳,۵۸۵	۳,۴۹۵	۳,۲۰۵	۳,۰۱۵	۲,۸۲۵		Kg	وزن خالص دیگ				
۶۲۴	۵۹۳	۵۶۲	۵۳۱	۵۰۰	۴۶۹	۴۳۸		Lit	حجم آبگیری				
۴,۵۸۹	۴,۳۶۸	۴,۱۴۷	۳,۹۲۶	۳,۷۰۵	۲,۴۸۴	۳,۲۶۲		Kg	وزن دیگ آبگیری شده				
۰/۷۰۵۵	۰/۶۷۰۴	۰/۶۳۵۳	۰/۶۰۰۲	۰/۵۶۵۱	۰/۵۳۰۰	۰/۴۹۴۹		m³	حجم محفظه احتراق				
۵۶۴								mm	قطر دهانه دودکش دیگ				
۵"				۴"				DN(")	سایز اتصالات ورود و خروج دیگ				
۲۴۵								mm	قطر دهانه مشعل گیر				

\* منظور از طول دیگ (L)، فاصله بین اندای مشعل گیر تا انتهای بوشن خروجی است



# شوفاژکار، گرموماندگار


## اطلاعات حرارتی سیالاتی

مدل دیگ								مشخصات
واحد	واحد	واحد	واحد	واحد	واحد	واحد	واحد	
٨٦٥,٠٠٠	٨٠٣,٠٠٠	٧٤١,٠٠٠	٦٧٩,٠٠٠	٥١٧,٠٠٠	٥٥٦,٠٠٠	٤٩٤,٠٠٠	kCal/hr	ظرفیت حرارتی
١٠٠٦	٩٣٤	٨٦٢	٧٩٠	٧١٨	٦٤٦	٥٧٤	kW	کاری مجاز
٣,٤٣٣,٠٠٠	٣,١٨٧,٠٠٠	٢,٩٤١,٠٠٠	٢,٦٩٦,٠٠٠	٢,٤٥٤,٠٠٠	٢,٢٠٤,٠٠٠	١,٩٥٩,٠٠٠	Btu/hr	حداکثر احتراق
١٠ - (مدل استار) - ٦ (مدل سوپرھیت)								Bar
١٤٥ - (مدل استار) - ٨٧ (مدل سوپرھیت)								Psi
١,٠٠٠ - (مدل استار) - ٦٠ (مدل سوپرھیت)								kPa
٩٠								°C
١٩٤								°F
٧	٦/٥	٦	٥/٥	٥	٤/٥	٤	mbar	حداکثر افت فشار اتاق احتراق
٩٧	٧٨	٦٣	٢٠٦	١٥٧	١١٨	٨٥	mbar	افت فشار
٤٤	٣٥	٢٨	٩٣	٧١	٥٣	٣٨		ΔT=15°C
٢٥	٢٠	١٦	٥٣	٤٠	٣٠	٢٢		ΔT=20°C
مدل دیگ								مشخصات
١٣٠٠ - ٢٠	١٣٠٠ - ١٩	١٣٠٠ - ١٨	١٣٠٠ - ١٧	١٣٠٠ - ١٦	١٣٠٠ - ١٥	١٣٠٠ - ١٤	واحد	ظرفیت حرارتی
١,٣٠٠,٠٠٠	١,٢٣٧,٠٠٠	١,١٧٤,٠٠٠	١,١١٣,٠٠٠	١,٠٥٢,٠٠٠	٩٩٠,٠٠٠	٩٢٨,٠٠٠	kCal/hr	کاری مجاز
١,٥١١	١,٩٣٩	١,٣٦٥	١,٢٩٥	١,٢٣٣	١,١٥١	١,٠٧٩	kW	حداکثر دمای اتاق احتراق
٥,١٥٦,٠٠٠	٤,٩١٠,٠٠٠	٤,٦٥٨,٠٠٠	٤,٤١٩,٠٠٠	٤,١٧٣,٠٠٠	٣,٩٢٧,٠٠٠	٣,٦٨٢,٠٠٠	Btu/hr	مسیر آب
١٠ - (مدل استار) - ٦ (مدل سوپرھیت)								Bar
١٤٥ - (مدل استار) - ٨٧ (مدل سوپرھیت)								Psi
١,٠٠٠ - (مدل استار) - ٦٠ (مدل سوپرھیت)								kPa
٩٠								°C
١٩٤								°F
١١	١٠/٥	١٠	٩	٨/٥	٨	٧/٥	mbar	حداکثر افت فشار اتاق احتراق
٩٤	٨٢	٧١	٦١	٥١	٤١	١١٨	mbar	افت فشار
٤٢	٣٧	٣٢	٢٧	٢٣	٦٤	٥٣		ΔT=15°C
٢٤	٢١	١٨	١٦	١٣	٣٦	٣٠		ΔT=20°C

### ۳) تحویل و حمل و نقل

#### ۱- لیست اقلام تحویلی

- پس از تحویل محصول، کنترل نمایید که بسته هایی که شامل قطعات و لوازم جانبی جهت نصب دیگ می باشد به همراه محصول برای شما ارسال شده باشد.
- کنترل نمایید که تحویل دیگ مطابق با جدول ذیل کامل باشد.



جدول ۳: لیست قطعات دیگ چدنی مدل ۱۳۰۰

نام قطعه	شماره	نام قطعه	شماره
مشعل گیر	۱۳	پره عقب	۱
رینگ نگهدارنده آریست	۱۴	پره وسط	۲
آریست نسوز	۱۵	پره جلو	۳
پین لولایی	۱۶	دودکش	۴
درب جلو چپ	۱۷	درب عقب	۵
فلنج کور	۱۸	آجر نسوز	۶
فلنج کور دودکش	۱۹	فلنج وصل لوله	۷
صفحه آریست	۲۰	لوله آب پخش کن	۸
کاور	۲۱	واشر آبیندی	۹
میل مهار	۲۲	بوشن وصل	۱۰
شیلد چدنی	۲۳	شاسی فازی	۱۱
پیچ	۲۴	پایه مشعل گیر	۱۲

# شوفاژکار، گرموماندگار

## لوازم و قطعات دیگر (۱۳۰۰ الی ۷) (پره ۱۳)

تعداد قطعات به تفکیک تعداد پره های دیگر								ردیف	نام قطعات
پره ۱۳	پره ۱۲	پره ۱۱	پره ۱۰	پره ۹	پره ۸	پره ۷			
۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵			پره وسط
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱			پره عقب
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱			پره جلو
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱			درب عقب
۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲			درب جلو راست
۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲			درب جلو چپ
۴	۴	۲	۲	۲	۲	۲			روبوش جانبی
۲	۲	۱	۱	۱	۱	۱			روبوش بالایی
۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴			لولای احتی ۱۳۰۰
۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶			واشر کلینکریت ۱۳۰۰
۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶			بیچ دو سر دندنه ۱۶x۶۵
۴۴	۴۴	۴۴	۴۴	۴۴	۴۴	۴۴			بیچ دو سر دندنه ۱۰x۵۰
۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶			بیچ دو سر دندنه ۱۰x۶۰
۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴			شش گوش ۱۶x۸۰
۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴			شش گوش ۱۴x۱۰۰
۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴			شش گوش ۱۰x۶۰
۱۰۰	۹۲	۸۴	۷۶	۶۸	۶۰	۵۲			مهره M۱۶ ضخیم
۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶			مهره M۱۶ جهت بستن قطعات
۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴			M۱۴ مهره
۵۸	۵۸	۵۸	۵۸	۵۸	۵۸	۵۸			۱۰ مهره
۲۴	۲۴	۲۴	۲۴	۲۴	۲۴	۲۴			واشر ۱۶ معمولی
۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴			واشر ۱۴
۵۸	۵۸	۵۸	۵۸	۵۸	۵۸	۵۸			۱۰ واشر
۱۰۰	۹۲	۸۴	۷۶	۶۸	۶۰	۵۲			واشر ۱۶ ضخیم
۲۴	۲۲	۲۰	۱۸	۱۶	۱۴	۱۲			واشر کلینکریت (ما بین پره ها)
۴۵۶	۴۱۸	۳۸۰	۳۴۰	۳۰۰	۲۶۵	۲۲۵			نخ نسوز ۱۲ (متر)
۶۱۰۰	۵۵۵۰	۵۱۰۰	۴۵۵۰	۴۰۵۰	۳۵۵۰	۳۰۰۰			نخ نسوز ۱۲ (گرم)
۱۲۰۲	۱۲۰۲	۱۲۰۲	۱۲۰۲	۱۲۰۲	۱۲۰۲	۱۲۰۲			نخ نسوز ۸ (متر)
۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰			نخ نسوز ۸ (گرم)

لوازم و قطعات دیگ (۷ الی ۱۳ پره)

ردیف	نام قطعات	تعداد قطعات به تفکیک تعداد پره های دیگ								
		۱۳ پره	۱۲ پره	۱۱ پره	۱۰ پره	۹ پره	۸ پره	۷ پره	۶ پره	۵ پره
۳۰	بوش	۲۴	۲۲	۲۰	۱۸	۱۶	۱۴	۱۲		
۳۱	قطمه وسط لوله آب پخش کن	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵		
۳۲	قطمه انتهایی لوله آب پخش کن	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱		
۳۳	قطمه فلنج دار لوله آب پخش کن	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱		
۳۴	خمیر دیگ	۲	۲	۱	۱	۱	۱	۱		
۳۵	خد زنگ	۳	۳	۲	۲	۲	۲	۲		
۳۶	میل مهار ۳۰ سانتیمتری	۴	۸	۴	۸	۴	۸	۴		
۳۷	میل مهار ۲۴ سانتیمتری	۴۴	۳۶	۳۶	۲۸	۲۸	۲۰	۲۰		
۳۸	مشعلگیر دهانه کوچک	-	-	۱	۱	۱	۱	۱		
۳۹	مشعلگیر دهانه بزرگ	۱	۱	-	-	-	-	-		
۴۰	پایه مشعلگیر	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱		
۴۱	رینگ نگهدارنده	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱		
۴۲	آزیست رینگ نگهدارنده	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱		
۴۳	فلنج ورودی "۳"	-	-	-	۱	۱	۱	۱		
۴۴	فلنج خروجی "۳"	-	-	-	۱	۱	۱	۱		
۴۵	فلنج ورودی "۴"	۱	۱	۱	-	-	-	-		
۴۶	فلنج خروجی "۴"	۱	۱	۱	-	-	-	-		
۴۷	فلنج ورودی "۵"	-	-	-	-	-	-	-		
۴۸	فلنج خروجی "۵"	-	-	-	-	-	-	-		
۴۹	پایه ناودانی	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲		
۵۰	تسمه آهنی	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲		
۵۱	شبلند چدنی	۵	۵	۴	۴	۳	۳	۲		
۵۲	آخر نسوز عقب	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱		
۵۳	دودکش	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱		
۵۴	فلنج جلو	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲		
۵۵	M۱۶ مهره	۲۴	۱۶	۲۴	۱۶	۲۴	۱۶	۲۴	M۱۶	
۵۶	واشر ۱۶	۲۴	۱۶	۲۴	۱۶	۲۴	۱۶	۲۴		
۵۷	بیچ شش گوش ۶x۲	۴	۴	-	-	-	-	-		
۵۸	مهره M۱۶ (واشر سر خود)	۴	۴	-	-	-	-	-		
۵۹	میل مهار ۱۵	۴	۰	۴	۰	۴	۰	۴		
۶۰	دستورالعمل موتاباز دیگ	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱		
۶۱	چسب ۱۰۰ گرمی همه کاره	۵	۴	۴	۴	۳	۳	۳		

# شوفاژکار، گرموماندگار

## لوازم و قطعات دیگ ۱۴۰۰ (۱۴ الی ۲۰ پره)

تعداد قطعات به تفکیک تعداد پره های دیگ									ردیف	نام قطعات
پره ۲۰	پره ۱۹	پره ۱۸	پره ۱۷	پره ۱۶	پره ۱۵	پره ۱۴				
۱۸	۱۷	۱۶	۱۵	۱۴	۱۳	۱۲	پره وسط	۱		
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	پره عقب	۲		
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	پره جلو	۳		
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	درپ عقب	۴		
۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	درپ جلو راست	۵		
۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	درپ جلو چپ	۶		
۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	روبوش جانی	۷		
۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	روبوش بالایی	۸		
۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	لولای آهتی	۹		
۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	واشر کلینیگریت ۱۳۰۰	۱۰		
۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	بیچ دو سر دنده ۱۶x۶۵	۱۱		
۴۴	۴۴	۴۴	۴۴	۴۴	۴۴	۴۴	بیچ دو سر دنده ۱۰x۵۰	۱۲		
۶	۶	۶	۶	۶	۶	۶	بیچ دو سر دنده ۱۰x۶۰	۱۳		
۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	شش گوش ۱۶x۸۰	۱۴		
۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	شش گوش ۱۴x۱۰۰	۱۵		
۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	شش گوش ۱۰x۶۰	۱۶		
۱۵۶	۱۴۸	۱۴۰	۱۳۲	۱۲۴	۱۱۶	۱۰۸	مهره M۱۶ ضخیم	۱۷		
۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	مهره M۱۶ چهت بستن قطعات	۱۸		
۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	M۱۴ مهره	۱۹		
۵۸	۵۸	۵۸	۵۸	۵۸	۵۸	۵۸	۱۰ مهره	۲۰		
۲۴	۲۴	۲۴	۲۴	۲۴	۲۴	۲۴	واشر ۱۶ معمولی	۲۱		
۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	واشر ۱۴	۲۲		
۵۸	۵۸	۵۸	۵۸	۵۸	۵۸	۵۸	واشر ۱۰	۲۳		
۱۵۶	۱۴۸	۱۴۰	۱۳۲	۱۲۴	۱۱۶	۱۰۸	واشر ۱۶ ضخیم	۲۴		
۳۸	۳۶	۳۴	۳۲	۳۰	۲۸	۲۶	واشر کلینیگریت (ما بین پره ها)	۲۵		
۷۲.۲	۶۸.۴	۶۴.۶	۶۰.۸	۵۷.۰	۵۳.۲	۴۹.۴	نخ نسوز ۱۲ (متر)	۲۶		
۹۷۰۰	۹۱۰۰	۸۶۰۰	۸۱۰۰	۷۶۰۰	۷۱۰۰	۶۶۰۰	نخ نسوز ۱۲ (گرم)	۲۷		
۱۳.۲	۱۲.۲	۱۲.۲	۱۲.۲	۱۲.۲	۱۲.۲	۱۲.۲	نخ نسوز ۸ (متر)	۲۸		
۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	نخ نسوز ۸ (گرم)	۲۹		

**لوازم و قطعات دیگ ۱۳۰۰ (۱۴ الی ۲۰ پره)**

ردیف	نام قطعات	تعداد قطعات به تفکیک تعداد پره های دیگ								
		۲۰ پره	۱۹ پره	۱۸ پره	۱۷ پره	۱۶ پره	۱۵ پره	۱۴ پره		
۳۰	پوش	۲۸	۳۶	۳۴	۳۲	۳۰	۲۸	۲۶		
۳۱	قطعه وسط لوله آب پخش کن	۱۸	۱۷	۱۶	۱۵	۱۴	۱۳	۱۲		
۳۲	قطعه انتهايی لوله آب پخش کن	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱		
۳۳	قطعه فلتچ دار لوله آب پخش کن	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱		
۳۴	خمیر دیگ	۳	۳	۳	۳	۲	۲			
۳۵	ضد زنگ	۴	۴	۴	۴	۳	۳			
۳۶	میل مهار ۳۰ سانتیمتری	۸	۴	۸	۴	۸	۴	۸		
۳۷	میل مهار ۲۲ سانتیمتری	۶۸	۶۸	۶۰	۶۰	۵۲	۵۲	۴۴		
۳۸	مشعلگير دهانه کوچک	-	-	-	-	-	-	-		
۳۹	مشعلگير دهانه بزرگ	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱		
۴۰	پایه مشعلگیر	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱		
۴۱	رینگ نگهدارنده	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱		
۴۲	آربست رینگ نگهدارنده	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱		
۴۳	فلاتج ورودی "۳"	-	-	-	-	-	-	-		
۴۴	فلاتج خروجی "۳"	-	-	-	-	-	-	-		
۴۵	فلاتج ورودی "۴"	-	-	-	-	-	-	-		
۴۶	فلاتج خروجی "۴"	-	-	-	-	-	-	-		
۴۷	فلاتج ورودی "۵"	۱	۱	۱	۱	۱	-	-		
۴۸	فلاتج خروجی "۵"	۱	۱	۱	۱	۱	-	-		
۴۹	پایه ناوداتی	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲		
۵۰	تسهه آهني	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲		
۵۱	شیلد چدنی	۹	۸	۸	۷	۷	۶	۶		
۵۲	اجر نسوز عقب	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱		
۵۳	دودکش	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱		
۵۴	فلاتج جلو	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲		
۵۵	M16 مهره	۱۶	۲۴	۱۶	۲۴	۱۶	۲۴	۱۶		
۵۶	واشر ۱۶	۱۶	۲۴	۱۶	۲۴	۱۶	۲۴	۱۶		
۵۷	بیچ نش گوش ۶×۲	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴		
۵۸	مهره M16 (واشر سر خود)	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴		
۵۹	میل مهار ۱۵×۱۶	-	۴	-	۴	-	۴	-		
۶۰	دستورالعمل موئیز دیگ	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱		
۶۱	چسب ۱۰۰ گرمی همه کاره	۷	۷	۶	۶	۶	۵	۵		

**هشدار:** تنها استفاده از قطعات اصلی مربوط به محسول خریداری شده از شرکت شوفاژکار، دستگاه را مشمول گارانتی می کند، در غیر این صورت دستگاه مشمول گارانتی نخواهد شد.

## ۳-۲) حمل و نقل محصول

در هنگام حمل و نقل، بهتر است از ابزار مناسب جهت حمل و نقل مانند استفاده از چرخ دستی جهت انتقال از مسیر پله ها، استفاده از پوشش های محافظتی مانند گونی یا تسمه در جابجایی و تخلیه بار و ... استفاده کنید.

### **هشدار:**

- دقต نمایید تا تخلیه پره ها و سایر اجزاء در محل نصب، با دقّت و به صورت مسئولانه صورت پذیرد. در غیر این صورت پره ها در زمان تخلیه آسیب خواهند دید و تعویض پرهی معیوب از طریق گارانتی امکان پذیر نخواهد بود.
- دقت نمایید حتی الامکان تخلیه پره ها در محل نصب دستگاه، صورت پذیرد چرا که جابجایی های متعدد پره ها، ریسک آسیب پذیری آن ها را از نظر شکستگی افزایش می دهد.

## ۴) آماده‌سازی موتورخانه

### ۱) هوا احتراق

هر قسمت از ساختمان که در آن دستگاه با سوخت مایع یا گاز (دیگ آب گرم) نصب می‌شود، باید هوا لازم برای احتراق به مقدار لازم، کافی و مناسب برای احتراق سوخت مورد نظر، دریافت کند. نصب دستگاه با سوخت مایع یا گاز در فضای کاملاً بسته و بدون هرگونه پیش‌بینی برای دریافت هوا احتراق مجاز نیست. به ازای هر  $8430 \text{ کیلوکالری در ساعت}$  (معادل یک اسب توان دیگ  $33750 \text{ btu/hr}$ ) یا تجهیزات احتراقی می‌باشی  $17 \text{ m}^3/\text{hr}$  (یا  $10 \text{ CFM}$ ) باشد. این مقادیر تا ارتفاع  $300 \text{ متر}$  از سطح دریا قابل قبول است. چنانچه ارتفاع محل نصب بیش از این مقدار باشد باید  $3$  درصد به ازای هر  $300 \text{ متر}$  افزایش ارتفاع به مقادیر فوق اضافه شود.

از جدول ذیل می‌توان برای تعیین ابعاد دریچه هوا احتراق استفاده کرد:

ابعاد دریچه‌ها بر اساس سانتیمتر مربع	توان خروجی دیگ (در صورتی که تعداد دیگ‌ها بیش از یکی باشد، مجموع توان دیگ‌ها مدنظر است)	شرایط کارکرد
حداقل $150 \text{ سانتیمتر مربع}$	کمتر از $43000 \text{ kcal/hr}$ ( $50 \text{ kw}$ )	اندازه دریچه هوا مورد نیاز جهت تأمین هوا احتراق از بیرون (حداکثر ۲ دریچه)
حداقل $150 \text{ سانتیمتر مربع}$ به اضافه $2$ سانتیمتر مربع در ازای هر کیلووات نسبت به $50 \text{ کیلووات}$	بیشتر از $43000 \text{ kcal/hr}$ ( $50 \text{ kw}$ )	

### ۲) روش‌های تأمین هوا احتراق

۱- تأمین هوا مورد نیاز احتراق از فضای مجاور به شرطی مجاز است که فضای مجاور تعویض هوای کافی داشته باشد و علاوه بر آن، هوای مورد نیاز احتراق نیز به فضای وارد شود. همچنین عملکرد فضای مجاور نباید طوری باشد که در آن گازهای خطرناک و قابل اشتعال و گرد و غبار انتشار یابد.

۲- حداقل دو دریچه با شرایط نشان داده شده در شکل لازم است.

۳- سطح آزاد هر یک از دریچه‌ها باید دست کم  $38 \text{ kcal/h}$  برای هر  $1\text{cm}^2$  از اثربخشی ورودی به دستگاهها باشد.



منبع: دفتر فنی نظام اجرایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری / مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمان / نقشه‌های جزئیات / نقشه «تأمین هوا احتراق دستگاه‌های با سوخت مایع یا گاز» / نقشه شماره ۱-۱۳ M.D.305-13-1-13

# شوفاژکار، گرمومانندگار

## ۴-۳ سختی آب



کیفیت آب جهت جلوگیری کردن از ایجاد صدمات به دیگ، مؤثر است. آب جبرانی، بسته به سرچشمراهش ممکن است حاوی مقادیر زیادی از ناخالصی باشد که اگر تصفیه نشود، موجب رسوب در سطح انتقال حرارت دیگ و افزایش مصرف سوخت خواهد شد. آب جبرانی همچنین حاوی مقادیر قابل ملاحظه‌ای اکسیژن محلول است، که علت اصلی خوردگی می‌باشد. شدت حرارت بالای تبخیر و اکسیداسیون، فرآیندهای رسوب و خوردگی را سرعت می‌بخشد. خوردگی منجر به تخریب دیگ شده و می‌تواند به تجهیزات سیستم آسیب رساند. معمولاً آب جبرانی بیشتر باعث افزایش ناخالصی‌ها و بار اکسیژن محلول خواهد شد. برای جلوگیری از این موضوع، پیشنهاد می‌گردد آب ورودی به سیستم دارای PH بین ۷ تا ۸.۵ داشته باشد (خاصیت قلیایی) و یا از سختی‌گیر در مسیر آب ورودی به دیگ استفاده نمود.

**هشدار:** در مناطقی که میزان سختی آب منطقه بیش از ۲۰۰ ppm می‌باشد، استفاده از سختی‌گیر جهت حفاظت از دیگ ضروری است. عدم نصب سختی‌گیر در چنین شرایطی باعث خواهد شد تا دیگ از گارانتی خارج گردد.

## ۴-۴ شرایط محیطی

توضیحات	شرایط کارکرد
۵ تا ۴۰ درجه سانتی گراد	دماه موتورخانه
نباید رطوبت به حدی باشد که قطرات شبنم و تعریق بر روی جدارها در موتورخانه به وجود آید	مقدار رطوبت هوا
در زمان کار دیگ، از ورود گرد و غبار بیش از اندازه به موتورخانه بایستی جلوگیری شود. در جاهایی که گرد و غبار بیش از حد اطراف موتورخانه وجود دارد بایستی از فیلتر در دهانه ورودی هوای بیرون به موتورخانه استفاده شود مانند مکان‌های زیر :	گرد و غبار <ul style="list-style-type: none"> <li>• در جایی که کارهای ساختمانی انجام می‌گیرد.</li> <li>• در جایی که جاده‌های خاکی در کنار موتورخانه وجود دارد.</li> <li>• در نزدیکی معادن</li> </ul>
هر گونه دستگاه هوادهنده و یا مؤثر در کاهش هوای محیط موتورخانه مانند اگزاست فن، هواساز، خشک کن و ... نباید در زمان کار کرد مشغول به کار باشد، چراکه باعث مصرف هوای محیط و کاهش هوای مورد نیاز برای احتراق مشغول می‌گردد.	فن تهویه جهت خروج هوا
فضای موتورخانه باید به گونه‌ای مخصوص‌گردد تا از ورود جانوران کوچک به آن جلوگیری شود مانند گربل	جانوران کوچک
حفظ فاصله مجاز بین دیگ و مواد قاب احتراق بایستی مطابق با قوانین نظام مهندسی رعایت گردد. بطور کلی این فاصله نباید کمتر از ۴۰ سانتیمتر باشد. مواد و یا مایعات قابل اشتعال را هرگز در مجاورت دیگ نگهداری نکنید.	حفاظت در برابر آتش

#### ۱۳۰۰) دیاگرام لوله کشی دیگ های ۱۳۰۰




نحوه اجرای لوله کشی دیگ چدنی ۱۳۰۰ شوفاژکار (۱۱ الی ۲۰ پره)

## (۵) نصب و مونتاژ دیگ

### ۱-۵) فواصل مورد نیاز جهت نصب دیگ

جهت نصب دیگ در موتورخانه بهتر است از فواصل پیشنهادی تصاویر روبرو استفاده نمایید:  
W1 : حداقل ۳۰ سانتی متر




W2 : طول مشعل (A) + ۱۰ سانتی متر (حداقل  
۱۱ سانتی متر)

W3 : طول دیگ + ۱۰۰ سانتی متر

W4 : نصف طول دیگ + ۵۰ سانتی متر

اما در صورت محدود نبودن رعایت این فواصل  
با استی حداقل فواصل مورد نیاز جهت نصب،  
مطابق الگوی زیر حتماً رعایت گردد:



W1 : ۳۰ سانتی متر

W2 : ۳۰ سانتی متر

W3 : طول دیگ

W4 : ۹۰ سانتی متر



ساختار پره جلویی دیگ به گونه‌ای است که این  
اجازه را می‌دهد که درب در سمت راست یا چپ  
دیگ مونتاژ گردد و روی محل نصب خود به صورت لولایی و بازشو قرار گیرد. این عملکرد در  
درب دیگ به شما اجازه می‌دهد که اتفاق احتراق را به صورت دوره‌ای از ضایعات احتراق تمیز  
نمایید.

**هشدار:** به منظور دسترسی کافی جهت سرویس در زمان تعمیرات دیگ‌ها، حداقل فاصله نصب  
دو دیگ در کنار هم به میزان ۱۰۰ cm با استی رعایت گردد.

**هشدار:** از نصب دیگ در مکان‌هایی که امکان یخ‌زدگی برای آن وجود دارد مانند نصب در  
فضای باز و بدون حصار و یا در مسیر عبور هوای سرد، پرهیز نمایید.

## ۵-۲) نقشه و ابعاد فونداسیون دیگ

فواصل فونداسیون‌ها از یکدیگر و از دیوار، تابع فضای موتورخانه است و اعداد نوشته شده حداقل فاصله را بر حسب سانتی‌متر نشان می‌دهند. فاصله بین فونداسیون‌های دیگ‌های چدنی حداقل باید به اندازه‌ی پهنه‌ی دیگ باشد.



ابعاد فونداسیون دیگ‌ها بر حسب ابعاد دیگ و به روش زیر تعیین می‌گردد.

حداقل طول فونداسیون = طول دیگ + ۲۰ سانتی‌متر

حداقل عرض فونداسیون = عرض دیگ + ۲۰ سانتی‌متر


حداقل طول دیگ = L

حداقل عرض دیگ = W

# شوفاژکار، گرموماندگار

## ۵-۳) مراحل نصب و مونتاژ دیگ

- فونداسیون بتنی با رویه تراز به ارتفاع ۱۰ سانتی متر، عرض ۱۲۰ سانتی متر و طول ۲۰ سانتی متر بیشتر از طول دیگ را به فاصله حداقل ۵ سانتی متر از محل رایزر دودکش و دیوار مجاور ایجاد نمایید.




- شاسی دیگ را مطابق تصویر بر روی فونداسیون بتنی که تراز باشد قرار دهید.

حداقل ابعاد فونداسیون بر اساس تعداد پره


مدل دیگ	حداقل طول فونداسیون (cm)	حداقل عرض فونداسیون (cm)	حداقل ارتفاع فونداسیون (cm)
۱۳۰۰ - ۱۳	۱۳۰۰ - ۱۲	۱۳۰۰ - ۱۱	۱۳۰۰ - ۱۰
۳۰۲	۲۸۷	۲۷۱	۲۵۵
			۲۴۰
	۱۱۰		
		۱۰	
مدل دیگ	حداقل طول فونداسیون (cm)	حداقل عرض فونداسیون (cm)	حداقل ارتفاع فونداسیون (cm)
۱۳۰۰ - ۲۰	۱۳۰۰ - ۱۹	۱۳۰۰ - ۱۸	۱۳۰۰ - ۱۷
۴۱۲	۳۹۷	۳۸۱	۳۶۵
			۳۵۰
	۱۱۰		
		۱۰	

تذکر: نصبان گرامی طریقه صحیح نصب شاسی زیر دیگ در تصویر بالا نمایش داده شده است چنانچه شاسی طبق شکل نصب نگردد، در مونتاژ روپوش به مشکل برخورد خواهد کرد.




- پره عقب را مطابق شکل روی شاسی فلزی قرار دهید. شاسی فلزی از انقباض و انبساط حرارتی دیگ جلوگیری نموده و باعث می شود تا فشار بیش از حد بر روی بوش ها وارد نگردد. همچنین از عدم آب بندی دیگ جلوگیری می نماید. همچنین بعلت اینکه جابجایی پره ها بر روی شاسی فلزی راحت تر از فونداسیون سیمانی است سبب سهولت در جمع کردن دیگ می شود.

۴- روی شیارهای ریخته گری شده پره عقب دیگ چسب بمالید و سپس نخ نسوز را با چکش لاستیکی در شیار پره عقب مطابق شکل قرار دهید. چنانچه نخ نسوز بطور کامل در شیارها چسبانده نشود و یا بصورت چروک خورده نصب گردد، گازهای حاصل از احتراق (دود) از درز آن وارد موتور خانه خواهد شد.




۵- واشر آبندی مخصوص را بر روی پره عقب قرار دهید. (که برای دیگ استار مورد استفاده قرار می گیرد)




# شوفاژکار، گرموماندگار

۶- بوش‌های آب‌بندی پره‌ها را پس از تمیز کردن، به ضدزنگ آغشته کنید و به کمک یک چکش لاستیکی، در محل‌های تعییه شده پره عقب قرار دهید.









تذکر ۱: لازم به ذکر است که در مدل ۱۳۰۰ استار علاوه بر وجود بوش، واشرهای نسوز آب‌بندی باید بین ۲ پره در محل مخصوص قرار گیرند.

تذکر ۲: توجه فرمائید در صورتی که بوش‌ها درست جاینفتند و یا کج در محل قرار گیرند، هنگام مونتاژ ایجاد مشکل می‌کنند و سبب پیدا شدن درز و نشت آب از دیگ می‌شوند. برای اطمینان از آب‌بندی بوش‌ها می‌توانید وسط بوش را ضد زنگ زده و چند لایه نوار تفلون بینید که کاملاً درز بوش و نافی پره آب‌بندی گردد. وقت فرمایید بوش اصلی مربوط به دیگ تهیه گردد. بوش‌های متفرقه به دلیل زاویه اشتباه در مقایسه با زاویه نافی دیگ، سطح تماس کافی جهت آب‌بندی نداشته و ایجاد نشتی و مشکلات زیادی برای دیگ می‌نمایند.








۷- اولین پره وسط رابه پره عقب متصل نموده و این دو پره را از طریق پرس دیگ جمع کن کاملاً به طور موازی به هم نزدیک و میل مهارهای طرفین را محکم کنید.

تذکر ۱: در دیگ با تعداد پره فرد چهار عدد میل مهار ۱۵ سانتی‌متری به قسمت جلو دیگ و چهار عدد میل مهار ۳۰ سانتی‌متری به قسمت پشت دیگ نصب می‌گردد. اما در دیگ‌های با تعداد پره زوج هشت عدد میل مهار ۳۰ سانتی‌متری به جلو و پشت دیگ نصب می‌گردد.




۸- مشابه مراحل ۴، ۵ و ۶ را برای نصب دومین پره و سط نیز انجام دهید.




# شوفاژکار، گرموماندگار

۹- سپس پره ها را از طریق پرس دیگ جمع کن کاملاً به طور موازی به هم نزدیک کرده و میل مهارهای ۲۴ سانتی متری طرفین را محکم کنید. دقت نمائید که در این مرحله میل مهار رابط بین پره ها در ردیف موازی و کنجهای پره ها قرار خواهد گرفت.





۱۰- شیلد حرارتی را در کشویی سقف دیگ قرار داده و هر تعداد پره که اضافه می کنید، شیلد مربوطه را نیز نصب نمایید و به گونه ای عمل نمایید که در صورت انحراف شعله به سمت بالا این سپر از آسیب دیدن دیگ جلوگیری نماید.


تذکر: توجه فرمایید شیلد حرارتی بین پره های جلو و عقب قرار گیرد و از این دو پره فاصله داشته باشد.



۱۱ - مونتاژ سایر قطعات میانی و نهایتاً قطعه جلویی دیگ مانند توضیحات فوق انجام میگردد و باقیستی واشر مخصوص پره جلو را در محل مربوطه قرار داده، به بوش ها ضد زنگ زده شود و فقط در هر بار دو قطعه روی هم پرس شوند.

توجه فرمایید که هر گز در هر مرحله بیش از یک پره را مونتاژ و پرس نکنید. نصب چند پره با هم باعث عدم آب بندی شده و همچنین دیگ آسیب خواهد دید. عدم استفاده از پرس و دیگ جمع کن، فشار زیادی به محل نصب پیچ های نگهدارنده وارد نموده و امکان شکستن آنها را فراهم می نماید.






تذکر ۱: در دیگ با تعداد پره فرد چهار عدد میل مهار ۱۵ سانتی‌متری به قسمت جلو دیگ و چهار عدد میل مهار ۳۰ سانتی‌متری به قسمت پشت دیگ نصب می‌گردد اما در دیگ‌های با تعداد پره زوج، هشت عدد میل مهار ۳۰ سانتی‌متری به جلو و پشت دیگ نصب می‌شود.

تذکر ۲: دقت نمایید صفحات پشت مهره پرس دیگ جمع کن کاملاً در سطح و محور محل بوش‌ها و فلنچ باشد و از فشار موضعی غیربینکنواخت و زیاد به یک قسمت خاص پره‌ها - مخصوصاً محل فلنچ‌های پره‌های عقب و جلو - خودداری نمایید. چون باعث شکستن پره در قسمت دیواره محل فلنچ‌ها می‌شود.


تذکر ۳: مهره پرس بالایی را یک چهارم دور و دیگ جمع کن پایینی رانیز یک چهارم دور بچرخانید و دقت کنید که پره‌ها کاملاً موازی به یکدیگر نزدیک و جمع شوند. کج جارفتن بوش باعث عدم آب‌بندی دیگ می‌شود.

۱۲ - در صورت استفاده از کلکتور یکطرفه دو عدد فلنج کور را توسط واشرهای آبیندی و پیچ های دو سر دنده  $M16 \times 65$  به صورت زیر روی پره جلو مونتاژ نمایید. در صورت استفاده از کلکتور دو طرفه، جای فلنج کور بالا با فلنج وصل لوله عقب در سمت بالا، عوض میگردد.


تذکر: در دیگ های ۱۳۰۰، ۷ پره تا ۱۰ پره استفاده از نوع کلکتور بندی دو طرفه و در دیگ های ۱۰ پره تا ۲۰ پره استفاده از نوع کلکتور بندی یک طرفه مجاز می باشد. (رجوع به پیوست ۲)




۱۳ - پس از کوبیدن نخ نسوز در شیارهای روی پره جلو، ۴ عدد درب های جلو (لچکی) را توسط پیچ های دو سر دنده  $M10 \times 50$  به صورت زیر روی پره جلو مونتاژ نمایید.



## شوفاژکار، گرمومانندکار





۱۴- پایه مشتعل گیر را با استفاده از ۶ عدد پیچ دو سر دنده M10×60 مطابق شکل زیر روی پره جلو مونتاژ نمایید.



۱۵ - چهار عدد پیچ لولایی وصل شونده روی پایه مشعل گیر را توسط پیچ‌های شش گوش M14×100 به مشعل‌گیر متصل نموده و سپس عایق مشعل گیر و رینگ نگهدارنده عایق و در نهایت قطعه مشعل گیر را بروی پره جلو مونتاژ نمایید. لازم به ذکر است که برای نصب رینگ و عایق به مشعل گیر از ۴ عدد پیچ شش گوش M10×60 و برای نصب مشعل گیر به لولا از ۴ عدد پیچ شش گوش M16×80 استفاده می‌گردد. بدین ترتیب روند مونتاژ بخش جلویی دیگ کامل می‌شود.


تذکر: در صورتی که سوراخ دهانه مشعل گیر از دهانه مشعل شما کوچکتر باشد، قطر دهانه مشعل گیر را به وسیله ماشین تراش با قطر دهانه مشعل یک‌اندازه کنید و یا فلنج مشعل گیر را از طریق نماینده شرکت شوفازکار و یا واحد خدمات پس از فروش تعویض نمایید.



# شوفاژکار، گرموماندگار

۱۶- در این مرحله می بایست لوله آب پخش کن دیگ را نصب نمایید. لطفاً قبل از نصب لوله آب پخش کن به نکات زیر دقت نمایید:

الف) لوله آب پخش کن از سه نوع قطعه تشکیل شده که در شکل زیر نشان داده شده است:




قطعه ۱: که به فلنج ورودی آب و قطعات میانی متصل ه

قطعه ۲: که به تعداد پره های میانی دیگ موجود است.

قطعه ۳: قطعه انتهایی لوله آب پخش کن می باشد.

ب) مراحل مونتاژ قطعات در اشکال زیر نشان داده شده است:




۱: قطعه جلو به قطعه میانی مونتاژ می گردد. (قطعات ۱ و ۲)

۲: مونتاژ قطعات میانی به قطعه جلو را تارسیدن به تعداد مورد نظر ادامه می دهیم. (قطعات ۲)


۳: با مونتاژ قطعه آخر لوله آب پخش کن آماده بهره برداری است. (قطعات ۲ و ۳)

در موقع مونتاژ لوله آب پخش کن دقت فرمایید که مطابق شکل خارهای موجود در لوله ها رو بروی هم قرار بگیرند.


بعد از اتمام مراحل اتصال لوله آب پخش کن، بایستی آن را در دیگ نصب نمود. برای این کار توجه داشته باشید که نوک ذوزنقه ای شکل فلنج که با فلش مشکی نشان داده شده است، به سمت بالا قرار گیرد.



یکی از مزایای این نوع لوله آبپخش کن این است که چنانچه در موتورخانه مشکل کمبود جا برای جاگذاری لوله در دیگ به دلیل طول بلند لوله وجود داشته باشد، می‌توانیم آن را مطابق شکل زیر و بر عکس روش گفته شده از آخر به اول یعنی از شماره ۳ به ۲ و از شماره ۲ به ۱ متصل و جاگذاری کنیم.




فلنج‌های وصل لوله بالا و پائین را به همراه واشرهای آببندی مربوطه توسط پیچ‌های دو سر دنده  $M16 \times 65$  به پره عقب مونتاژ نمایید. دقت شود که پیش از بستن فلنج وصل لوله پائینی لوله آبپخش کن در داخل مجرای پائینی دیگ قرار داده شود.




## شوفاژکار، گرمومانندکار

۱۷ - پس از کوبیدن نخ نسوز، عایق حرارتی نسوز عقب و درب عقب را توسط ۱۲ عدد پیچ دو سر دنده  $50 \times 50 \times M10$  به صورت نشان داده شده در شکل زیر بر روی پره عقب مونتاژ نمایید.



تذکر: چنانچه فلنج وصل لوله ورودی و خروجی شما از سایز مورد نظرتان کوچکتر باشد، می‌توانید آنرا از طریق نماینده شرکت شوفاژکار و یا واحد خدمات پس از فروش تعویض نمایید.

۱۸ - پس از کوبیدن نخ نسوز در شیارهای روی دودکش، دو عدد عایق و دریچه‌های دودکش را هر کدام توسط دو عدد پیچ دوسر دنده به دودکش متصل نمایید. پس از کوبیدن نخ نسوز در شیارهای محل استقرار دودکش روی پره عقب، دودکش را توسط ۱۲ عدد پیچ دو سر دنده مونتاژ نمایید. بدین ترتیب روند مونتاژ بخش عقبی دیگ نیز کامل خواهد شد.



## (۶) راهاندازی و بهره‌برداری دیگ

### ۱-۶) راهاندازی اولیه

۱-۱-۶) کنترل نشتی گاز: قبل از اقدام به راهاندازی دیگ، ابتدا دقت نمایید تا در اطراف دیگ و یا نزدیکی کف زمین، بوی گاز و یا بوهای غیر معمول به مشام نرسد. اگر از عدم نشت گاز اطمینان ندارید، به هیچ وجه نسبت به راهاندازی دیگ اقدام نکنید. در صورت مشاهده هرگونه نشتی سریعاً نسبت به رفع آن اقدام نمایید.

۱-۲) پر کردن آب سیستم: قبل از آماده‌سازی دیگ برای راهاندازی، از پر کردن آب سیستم پرهیز نمایید مگر در مواردی که قصد تست نشتی را داشته باشد.

سختی زدایی از آب: ابتدا کلیه نشتی‌ها را رفع نمایید. پر کردن آب سیستم بطور مستمر باعث کاهش طول عمر دیگ می‌شود. مواد معدنی موجود در آب باعث بالا بردن موارد ذیل در پرههای می‌شود: کاهش انتقال حرارت، گرم شدن بیش از اندازه چدن و تخریب پرههای لذا توصیه می‌شود در مناطقی که سختی آب زیاد است، جهت تعذیه آب سیستم از آب دارای PH بین ۷ تا ۸/۵ و یا «سختی‌گیر» استفاده شود.

محافظت در برابر یخ زدگی: از مواد ضد یخ زدگی که مخصوص سیستم‌های گرمایشی تولید می‌گردد، استفاده کنید. این مواد باقیتی دارای مواد ضد خورنده (Inhibitors) باشند که سیستم را در برابر خوردگی محافظت کند. بهترین توصیه در این خصوص استفاده از پروپین گلایکول حاوی مواد ضد خورنده می‌باشد.

هشدار: به هیچ عنوان از مواد ضد یخ اتومبیل نظیر اتیلن گلایکول‌های موجود در بازار استفاده نکنید. این مواد می‌تواند باعث ایجاد آسیب‌های جانی، مرگ و یا خسارات جبران‌ناپذیر گردد.

اگر ۵۰ درصد حجم سیستم از گلایکول پر شود، سیستم تا دمای ۳۴-۳۵ درجه سانتی گراد در برابر یخ زدگی محافظت می‌گردد. برای محاسبه حجم گلایکول لازم است تا ابتدا حجم آبگیری سیستم حساب شود. حجم آبگیری سیستم برابر است با حجم آب داخل لوله‌ها، رادیاتورها (فن کویل‌ها)، دیگ و منبع انبساط.

پر کردن آب سیستم: ۱- شیرهای هوآگیری دستی و اتوماتیک و شیر تخلیه را بیندید.

۲- سیستم را از آب پر کنید تا به فشار مجاز برسد. این فشار در ساختمان‌های مختلف متفاوت است و نباید از فشار کاری دیگ بیشتر باشد. فشار کاری مجاز در دیگ‌های ۱۳۰۰ سوپرھیت، ۶ بار و در دیگ‌های ۱۳۰۰ استار ۱۰ بار می‌باشد.

۳- در پایین‌ترین طبقه ساختمان شیرهای هوآگیری را یک به یک باز نمایید تا هواهی سیستم تخلیه شود و آب بصورت فواره از آن بیرون آید. سپس شیر هوآگیری را بیندید.

۴- وقتی که فشار سیستم به حد مجاز رسید، شیر پر کن را بیندید.

- ۵- اگر شیر تخلیه آب سیستم در مسیر آب برگشت به دیگ و در بالای شیر فلکه اصلی ورودی به دیگ نصب شده است:
- ۱-۵- یک شیلنگ به شیر تخلیه وصل نمایید.
- ۲-۵- شیر فلکه آب ورودی به دیگ را بیندید و شیر تخلیه را باز نمایید.
- ۳-۵- شیر دستی تغذیه آب را باز نمایید تا هوای سیستم تخلیه گردد. اگر سیستم بیشتر از یک مدار دارد، هر مدار بایستی بصورت جداگانه و مستقل هواگیری شود.
- ۴-۵- شیر تخلیه و شیر آب پر کن دستی را بیندید.
- ۵-۵- شیر فلکه آب مدار مورد نظر را باز نمایید.
- ۶-۵- فشار سیستم را به فشار مجاز برسانید.

- ۲-۶) خاموش کردن سیستم در پایان فصل بهره‌برداری
- اگر قرار است برای مدت طولانی از سیستم استفاده ننمایید، موارد ذیل را در خاموش کردن سیستم در نظر داشته باشید:
- ۱- برق مشعل را قطع نمایید.
- ۲- شیر گاز را بیندید.
- ۳- روی مشعل را با یک کاور بپوشانید تا در برابر گرد و خاک محیط محافظت گردد.
- ۴- آب سیستم را تخلیه ننمایید مگر آن که احتمال وقوع یخ‌زدگی وجود داشته باشد. اگر سیستم مجهز به آنتی فریز می‌باشد، نیازی به تخلیه آب نیست.
- ۵- اگر برای جلوگیری از یخ‌زدگی ناچار به تخلیه آب کل سیستم شدید، تخلیه آب را از دو شیر تخلیه دیگ انجام دهید.
- ۶-۲ نقشه فونداسیون دیگ
- فواصل فونداسیون‌ها از یکدیگر و از دیوار، تابع فضای موتورخانه است و اعداد نوشته شده حداقل فاصله را بر حسب سانتی متر نشان می‌دهند. فاصله بین فونداسیون دیگ‌های چدنی حداقل باید به اندازه‌ی پهنه‌ی دیگ باشد.

## ۷) سرویس و نگهداری

### ۱-۷) برنامه زمانبندی جهت سرویس و نگهداری موتورخانه

اقدامات مورد نیاز	دوره زمانی
<ul style="list-style-type: none"> <li>• کنترل و بازدید فضای اطراف موتورخانه</li> <li>• کنترل تامین هوای کافی جهت احتراق</li> <li>• کنترل دما و فشار در دیگ</li> </ul>	روزانه
<ul style="list-style-type: none"> <li>• کنترل وضعیت لوله کشی موتورخانه</li> <li>• کنترل دودکش</li> <li>• کنترل شیرهای تخلیه هوا</li> <li>• کنترل شیرهای اطمینان دیگ</li> <li>• کنترل شعله‌ی مشعل</li> </ul>	ماهانه
<p><b>بررسی و کنترل:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• مشکلات گزارش شده</li> <li>• فضای موتورخانه</li> <li>• وضعیت بازشوهای هوا</li> <li>• دودکش</li> <li>• عملکرد مشعل</li> <li>• لوله‌کشی</li> <li>• بدنی دیگ</li> </ul> <p><b>سرویس:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• مانومتر (فشارسنج)</li> <li>• سنسورهای ترمومتر و آگوستات</li> </ul> <p><b>راها اندازی :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• راهاندازی دستی سیستم</li> <li>• کنترل عایق</li> </ul> <p><b> تست و کنترل :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• لوله‌کشی گاز</li> <li>• خط آب دیگ</li> <li>• کنترلرها و قطع کننده‌ها</li> <li>• شیر اطمینان دیگ</li> </ul>	سالیانه

# شوفاژکار، گرموماندگار

## ۸) عیب یابی

عیوب ناشی از نصب و بهره‌برداری نادرست در دیگ‌های چدنی که می‌تواند باعث ایجاد آسیب و صدمه به دیگ‌ها گردد به قرار ذیل می‌باشند:

نام عیب	شرح عیب	عوامل ایجاد	راه‌های محافظت
شوك حرارتی	زمانی که چدن، گرم و سرد می‌شود، بالطبع انبساط و یا انقباض پیدا می‌کند. انبساط و انقباض به صورت آهسته و تدریجی، مشکلی برای دیگ به وجود نمی‌آورد، مشکل زمانی رخ می‌دهد که انقباض و انبساط برای چدن، به سرعت اتفاق می‌افتد که می‌تواند باعث ایجاد فشار بر روی بوشن‌های وصل و واشرها شده و در نهایت ایجاد ترک و نشتی را به همراه خواهد داشت.	<ul style="list-style-type: none"> <li>ورود آب با دمای کمتر از ۵۴ درجه سانتی گراد (۱۳۰ درجه فارنهایت) به دیگ</li> <li>کاهش دبی آب سیستم</li> <li>استفاده از دیگ‌های بزرگتر از اندازه موردنیاز</li> <li>بالا رفتن تعداد مرتبه روشن و خاموش شدن مشعل (سیکل مشعل)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>استفاده از مدار اولیه/ثانویه</li> <li>بای پس نمودن بخشی از آب برگشت به مسیر رفت و یا بالعکس</li> <li>استفاده از پمپ‌های دور متغیر برای کنترل پمپها</li> <li>استفاده از شیرهای اختلاط (Mixing Valve)</li> </ul>
کندانس محصولات احتراق	زمانی که گازهای حاصل از احتراق سرد می‌شوند، مواد اسیدی موجود در آن‌ها بر روی پرده‌ها نقطه‌بر می‌شود، به طوری که این اسیدها آهن را می‌خورند و وقتی که پرده‌ها گرم شوند، گازهای خروجی خشک خواهند شد. در این حالت دیگ تعیریق نموده و به مرور زمان دارد کش نیز دجاج خوردگی خواهد شد.	<ul style="list-style-type: none"> <li>ورود آب با دمای کمتر از ۵۴ درجه سانتی گراد (۱۳۰ درجه فارنهایت) به دیگ</li> <li>کاهش دبی آب سیستم</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>استفاده از مدار اولیه/ثانویه</li> <li>بای پس نمودن بخشی از آب برگشت به مسیر رفت و یا بالعکس</li> <li>استفاده از پمپ‌های دور متغیر برای کنترل پمپها</li> <li>استفاده از شیرهای اختلاط (Mixing Valve)</li> </ul>
انفجار	تجمع ناگهانی سوخت در محفظه احتراق اگر با کوچکترین جرقه همراه شود، منجر به بروز انفجار دیگ می‌گردد.	<ul style="list-style-type: none"> <li>اختلاط غنی سوخت در نبود هوای کافی</li> <li>پودر شدگی ضعیف سوخت مایع و احتراق ناقص</li> <li>پاشش سوخت توسط مشعل به محفظه احتراق و عدم تشکیل جرقه</li> <li>خراب بودن آکوستات دیگ به همراه عدم نصب شیر اطمینان</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>بازرسی عملکرد مشعل و تنظیم آن</li> <li>تأمین هوای کافی برای احتراق کامل</li> </ul>

نام عیب	شرح عیب	عوامل ایجاد	راههای محافظت
رسوب	استفاده از آب‌های سخت به مرور زمان باعث تشکیل رسوب و کاهش انتقال حرارت در دیگ می‌گردد.	وجود سختی بیش از ۲۰۰ ppm در آب مدار گرمایش کاهش حجم آب داخل سیستم استفاده از مشعل سایز بزرگ	استفاده از آب‌های کم سخت استفاده از سختی گیر
خوردگی	وجود اکسیژن موجود در آب که باعث ایجاد واکنش اکسیداسیون فلز از داخل و در نهایت خوردگی پره دیگ‌های چدنی می‌شود.	ورود آب جبرانی به صورت پیوسته به سیستم از طریق منبع انساط وجود نشتی در سیستم	رفع نشتی سیستم استفاده از مخازن انساط بسته به جای مخازن باز
شکستگی	وارد نمودن نیتروی بیش از حد به بخش‌هایی از پره‌ها در دیگ‌های چدنی باعث شکستگی پره می‌گردد.	تخليه نامناسب پره‌ها در حمل و نقل اعمال فشار بیش از اندازه به پره در زمان نصب و مونتاژ دیگ	رعایت نکات ایمنی در تخلیه بار رعایت اصول نسب
سرخ شدگی	کمود جریان آب داخل سیستم و با تشکیل رسوب مانع از خنک شدن پره توسط آب شده و باعث تمرکز شعله بر ناحیه بدون آب و در نتیجه موجب ایجاد خال داغ و با سرخ شدگی در پره می‌گردد.	کمبود آب داخل سیستم و عدم گردش مناسب آن عدم استفاده از شیلد حرارتی عدم تنظیم مشعل کنترل پره‌ها به منظور اطمینان از عدم گرفتنگی در آن‌ها	کنترل ظرفیت پمپ‌های سیستم کنترل نصب شیلد حرارتی تنظیم مشعل کنترل پره‌ها به منظور اطمینان از عدم گرفتنگی در آن‌ها
پیخ زدگی	زمانی که آب به دماهای زیر ۴ درجه سانتی‌گراد برسد، دجار انساط حجمی می‌شود و چدن نیز در دماهای پایین منقبض می‌گردد. این تقابل انساط آب و انقباض چدن، باعث ایجاد تنش بر روی چدن گردیده که باعث شکستگی می‌گردد.	کاهش ناگهانی دمای هوای بیرون و خاموش بودن پمپ سیرکولاتور عدم تخلیه آب در زمان عدم استفاده از سیستم گرمایش	عایق کردن لوله‌ها و منبع انساط باز استفاده از مواد محافظ بخ زدگی مانند اتیلن گلایکول و یا پروپیلن گلایکول استفاده از آنتی فریز

## مواردی که باعث ابطال گارانتی می‌گردد:

- ۱- نصب دیگ بدون رعایت نکات مندرج در دستورالعمل نصب و راهاندازی
- ۲- نصب دیگ‌های ۱۳۰۰ تو سط تکنسین‌های غیرمجاز
- ۳- عدم وجود فونداسیون بتنی (مطابق شرایط مندرج در دستورالعمل نصب و راهاندازی)
- ۴- عدم نصب سپر حرارتی (در دیگ‌های سوپیر ۴۰۰، توربیو و ۱۳۰۰)
- ۵- عدم نصب لوله آب پخش کن (در دیگ‌های سوپیر ۴۰۰، توربیو و ۱۳۰۰)
- ۶- عدم نصب پره‌های دیگ ببروی شاسی فلزی (به غیر از مدل‌های سولار ۴۰۰ و سوپیر ۳۰۰)
- ۷- استفاده از دیگ در شرایط بالاتر از حد فشارکاری استاندارد (کلیه مد لها ۴ بار، ۱۳۰۰ سوپرهیت ۶ بار و ۱۳۰۰ استار ۱۰ بار)
- ۸- اشکالات مشعل شامل موارد زیر:
  - (الف) تنظیم نبودن مشعل
  - (ب) افتادگی مشعل به مرور زمان
  - (ج) طول شعله بیشتر از سه چهارم طول دیگ باشد
  - (د) استفاده از مشعل با ظرفیت حرارتی بالاتر از ظرفیت دیگ
  - (ه) نشتی یا ترکیدگی پره دیگ به یکی از دلایل زیر:
  - (الف) کارکرد دیگ بدون آب
  - (ب) تجمع رسوبات آب و انسداد مجاری آب داخل پره
- تذکر مهم: به منظور کاهش تأثیرات ناشی از تجمع رسوبات آب داخل دیگ، در مناطقی که سختی آب بیشتر از ۲۰۰ ppm باشد، استفاده از سختی گیر مناسب در مسیر ورودی آب الزامی می‌باشد.
- ج) انجام (بخزدگی) آب سیستم
- (د) عایق نبودن لوله‌ها و اتصالات بطوری که موجب کاهش دمای آب ورودی به دیگ، کمتر از ۵۵ درجه سانتی گراد شود.
- (ه) عدم طراحی مناسب دودکش که موجب کاهش مکش آن و تعریق دیگ گردد.
- ۱۰- هرگونه آسیب‌دیدگی ناشی از نصب نامناسب (غیر از دیگ‌های ۱۳۰۰)
- ۱۱- هرگونه آسیب‌دیدگی ناشی از حمل و نقل

## توجه

شرکت صنعتی شو法از کار، دیگ‌های چدنی تولید خود را به مدت ۱۰ سال با رعایت شرایط فوق، تحت پوشش گارانتی خود قرار می‌دهد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و یا ارائه انتقادات و پیشنهادات، با شماره تلفن ۰۴۲۴-۰۲۱ جهت خدمات پس از فروش شرکت صنعتی شوفاز کار، تماس حاصل فرمایید

